

住田町内通学路の要対策箇所一覧

【有住小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
町道八日町小松線	住田町上有住字八日町171～住田町上有住字天嶽77-2	歩道がなく危険	注意を促す看板等の設置	住田町	
町道天嶽小松線	住田町上有住字天嶽77-2～住田町上有住字天嶽35-5	歩道がなく危険	注意を促す看板等の設置	住田町	
国道340号	馬場の橋(住田町上有住字恵蘇7-2先)	交通量が多いのに歩道がない	抜本的な対策は不可能。歩行者も少ない。	岩手県	
国道340号	住田町上有住字山脈地20-7～住田町上有住字山脈地118-1	交通量が多いのに歩道がない	抜本的な対策は不可能。歩行者も少ない。	岩手県	
国道340号	住田町上有住字二度成木3-1～住田町上有住字二度成木27-1	カーブで見通しが悪く、歩道も狭くて危険	抜本的な対策は不可能。歩行者も少ない。	岩手県	
国道340号	住田町下有住字中上100-8先	現在の横断歩道の場所では、歩行者を発見しにくい	公民館の新築と合わせ、横断歩道の移設を検討。	警察	
県道釜石住田線	住田町上有住字八日町161-3	歩道から歩道への横断歩道が無く危険	抜本的な対策は不可能。歩行者も少ない。	岩手県	

【対策検討メンバー】教育委員会、有住小学校、大船渡土木センター、住田町建設課、大船渡警察署

【世田米小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
町道役場前線	住田町世田米字川向21-4先	用水路に蓋がないため危険	蓋掛水路への改修	住田町	
町道役場前線	住田町世田米字川向193-5先	橋梁の老朽化等により危険	検討中	住田町	
町道火石川向線	住田町世田米字川向114-23先	建物が建ち、交通量が増え見通しが悪いため危険	注意を促す看板等の設置	住田町	
国道340号	住田町世田米字山谷107-1～住田町世田米字火石16-6	交通量が多いのに道路幅が狭く歩道がない	道路改良計画もあり、早急な対策は困難	岩手県	

【対策検討メンバー】教育委員会、世田米小学校、大船渡土木センター、住田町建設課、大船渡警察署