

住田町 通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

平成27年 5月
(平成31年3月更新)

住田町通学路安全推進会議

1 プログラムの目的

平成 24 年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成 24 年 8 月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「住田町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」を設置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策定しました。


- ・住田町 教育委員会
- ・住田町 建設課
- ・大船渡警察署 交通課
- ・沿岸広域振興局土木部道路整備課
- ・住田町内各小学校（小学校 2 校）
- ・住田町 町民生活課

3 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続していますが、安全対策実施前に対策の内容確認と対策実施後の効果把握も行い、安全確保の充実を図ります。

これらの取組を P D C A サイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。



(2) **定期的な合同点検**

① 合同点検の実施時期等

1年に1回、秋季に合同点検を実施します。

② 合同点検の体制

中学校区ごとに、学校、保護者、道路管理者、警察、交通安全協会等が参加する合同点検を行います。

③ 合同点検の内容

- ・ 安全対策予定箇所は対策内容の把握、妥当性の検証を実施します。
- ・ 対策済み箇所は対策メニューの進捗と効果の把握を実施します。

(3) **対策効果の把握**

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、地域住民へのアンケートを実施し、対策効果の把握を実施します。

(4) **対策の充実**

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の充実に図ります。

4 **箇所図、箇所一覧表の公表**

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】

2015/ 6/ 1 公表予定

2019/ 3/ 更新

別添 1 対策一覧表

別添 2 危険箇所及び対策箇所

住田町内通学路の要対策箇所一覧

【世田米小中学校区】

種別	路線名	改善場所	改善事項・改善理由等	対策内容【所管】	点検実施日	点検主体	備考
町道	町道駅日向線	世田米中学校から国道へ向かう十字路	減速を促す表示	「看板」及び「滑り止め用砂箱」の設置【建設課】	2018/9/29	町民生活課	交通安全施設等の総点検
町道		昭和橋～住田ルーフ	人通りが少ない	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検
町道		瀬音橋下	人通りが少ない	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検

【有住小中学校区】

種別	路線名	改善場所	改善事項・改善理由等	対策内容【所管】	点検実施日	点検主体	備考
町道	町道山脈地1号	有住小学校及び上有住公民館入り口付近	カーブミラーの設置	本道に接続する国道339号の改良が計画されていることから、要望箇所周辺の交通流の変化を見て対応の可否を検討する。時間帯進入禁止は、送迎の保護者等に与える影響が大きい。継続検討とする【警察署】	2018/9/29	町民生活課	交通安全施設等の総点検
町道	町道山脈地1号	全線	道路幅員の拡幅又は時間帯交通制限		2018/9/29	町民生活課	交通安全施設等の総点検
県道	釜石住田線	有住小学校裏の空き地	不特定のドライバーが駐車し、休憩所として利用している。	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検
町道		ふれあい公園～世田米小	人通りが少ない	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検
町道		旧JAおおふなと有住支店	不特定のドライバーが駐車し、休憩所として利用している。	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検
町道		十文字バス停～満福寺	街路灯がない	パトロールを行う	2018/8/22	教育委員会	通学路における緊急合同点検

別添2 危険箇所及び対策箇所(世田米地区)



